**Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь**

**г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Приложение А.2**

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК музей истории города Симферополя
_____ И.И. Вдовиченко
"14" сентября 2022г.

**Паспорт доступности**
**объекта социальной инфраструктуры**
**№ 3**

## 1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь
1.2. Адрес объекта:295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-ух этажное здание , в том числе цокольный этаж, общей площадью 658 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 500 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1890, последнего капитального ремонта: 2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2023, капитального - 31.12.2023

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь (МБУК музей истории города Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, 17
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Самокиша. 30

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : культура
2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность музеев
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 360 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Пл. Ленина», далее двигаться в сторону ул. Горького и по ней до поворота с ул. Пушкина, и по тротуару к зданию музея
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать ): есть (подземный пешеходный переход)
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С) |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О), ДУ (С), ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, К, О, У), ДЧ-И (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К, С), ДП-И (Г, О, У) |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфрастуктуры**:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске (К) и категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным полностью для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и слуха (Г).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях в соответствии с п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. №2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов".

У главного входа в здание музея имеются таблички о наименовании и часов работы учреждения, одна из которых для инвалидов по зрению выполнена в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Также, у входа в здание в доступном месте для всех категорий инвалидов имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид». Кроме этого, здание обозначено знаком доступности для всех категорий инвалидов, который не отражает достоверность доступности. Рекомендуется снять этот знак до проведения адаптационных работ и достижения доступности здания для всех категорий инвалидов. У двух входов установлены указатели знаки-пиктограммы «Вход в здание».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя имеет два входа в здание, главный и во дворе прилегающей территории, отдельный вход для инвалидов - колясочников. В соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в здании должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения. Исходя из архитектурных особенностей главного входа в здание, рекомендуется для маломобильных групп населения организовать вход со двора прилегающей территории. К тому же, на этом входе внутри для инвалидов по зрению имеется мнемосхема с информацией о размещении помещений в здании и путей движения к ним. У отдельного входа имеется внешний лестничный марш, который для инвалидов-колясочников обустроен наружной вертикальной подъёмной платформой. Вдоль лестничного марша установлено одностороннее ограждение с поручнем на высоте от 0,80 до 0,94 м. Ступени лестничного марша имеют разную высоту подъёма 0,03, 0,17 и 0,19 м. Для обеспечения доступности входной группы объекта для инвалидов - опорников вдоль двух сторон лестничного марша рекомендуется предусмотреть

непрерывные по всей длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м. Ступени лестниц должны быть одинаковыми по высоте подъёма от 0,12 до 0,15 м. Ширина внешней лестницы должна быть не менее 1,35 м. Для инвалидов с нарушениями зрения перед этим лестничным маршем рекомендуется предусмотреть предупреждающий тактильно – контрастный наземный указатель или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Поверхность входной площадки облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется провести ремонт с заменой поверхности покрытия входной площадки.

Внутри здания обеспечено размещение информации доступной для всех категорий инвалидов (визуальная, контрастная, тактильная). На объекте имеется информационный терминал «Исток», со встроенной индукционной системой для передачи звука на слуховые аппараты, с сенсорным управлением для незрячих людей и с автоматическим голосовым озвучиванием текста. С помощью программы QR - кода шесть стендов в зале № 1 оборудованы электронными гидами с озвучиванием и фотографиями, информация с которых поступает по приложению на телефон. Также в музее имеются голографическая 3D пирамида «Оружие Победы» на подъёмнике (меняет высоту для инвалидов-колясочников), мультимедийный интерактивный комплекс (видеокнига), который оборудован подъёмником и может менять высоту для инвалидов-колясочников, увеличивать изображение для людей с нарушениями зрения, и менять звуковой диапазон для людей с нарушениями слуха.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Пути эвакуации обозначены специальными знаками и символами. Также имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Внутри здания лестничный марш главного входа имеет дополнительное нижнее освещение ступеней марша.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата внутри здания рекомендуется обустроить перепады высот пола и выровнять пороги в дверных проёмах выставочных залов № 1, 3, 5, 7, а также дверной порог в санитарно-гигиеническом помещении. Дверной порог у второго входа в здание для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, обустраивается перекатным инвентарным пандусом. Вследствие узких дверных проёмов у входов в выставочные залы «Чернобыль», «Сейфовая комната», а также не доступности залов, расположенных в цокольном этаже, для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению, экскурсии по экспозициям в вышеуказанных залах, рекомендуется проводить сотрудниками музея с помощью имеющейся видеокниги, путём записи на неё необходимого видеоматериала. Вдоль внутреннего лестничного марша на главном входе в здание с одной стороны имеются опорные настенные поручни. Рекомендуется вдоль второй стороны установить ограждение с поручнем на высоте 0,9 м. с завершающими частями поручня, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения отсутствует контрастная маркировка ступеней этого лестничного марша. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени.

В здании имеется санитарно-гигиеническое помещение, которое не доступно для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе для инвалидов колясочников из-за недостаточных габаритов помещения. Для инвалидов - колясочников

габаритные размеры помещения предусматриваются в зависимости от размещения оборудования (с центральным расположением унитаза - 2,20х2,25 м; с правым или левым расположением унитаза - 1,7х2,20 м.). Сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. У входа в доступное помещение предусматривается знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов на креслах-колясках. Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата в помещении предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни у унитаза, крючки для одежды, костылей, тростей. Для инвалидов с нарушениями зрения у входа в помещение со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери рекомендуется предусмотреть табличку о функциональном назначении помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Доступное санитарно-гигиеническое помещение должно быть оборудовано системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 г. № 1203-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

## 4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8. | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт, ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) - 2018 (приобретены информационный терминал ISTOK 42P со специальным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья; платформа подъёмная для инвалидов вертикальная, включая диспетчерский комплекс АСУД 248; кнопка вызова «Универсал» антивандальная всепогодная; стационарный приёмник со звуковой, световой и текстовой индикацией (Сп); информационно - тактильный знак (информационное табло); мнемосхема тактильная; тактильный знак (пиктограмма); пандус перекатной; монтажные и пусконаладочные работы; проведение полного технического освидетельствования инженерным центром).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, О, С, У), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _-_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организании , дата) -

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru 19.10.2022 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. _____

(фамилия и инициалы, подпись)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "09"сентября 2022 г.
2. Акта обследования объекта: № 3 от "14" сентября 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации МБУК музей истории города Симферополя от "09"сентября 2022 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК музей истории города Симферополя
И.И. Вдовиченко
"09" сентября 2022г.

**АНКЕТА**
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**
**№ 3**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь
1.2. Адрес объекта:295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Пушкина, 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-ух этажное здание , в том числе цокольный этаж, общей площадью – 658 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 500 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1890, последнего капитального ремонта - 2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2023, капитального - 31.12.2023

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь (МБУК музей истории города Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, 17
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление культуры и культурного наследия администрации города Симферополя
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Самокиша, 30

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое : культура
2.2 Виды оказываемых услуг: деятельность музеев
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 360 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**3.1** Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Пл. Ленина», далее двигаться в сторону ул. Горького и по ней до поворота с ул. Пушкина, и по тротуару к зданию музея
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы):
есть (автобусы, троллейбусы)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать ): есть (подземный пешеходный переход)
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН<br>в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта**

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано_____ заместитель директора по АХР МБУК музей истории города Симферополя, Ушакова А.И., тел. +7 (3652) 62- 12- 42
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Приложение А.4**
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК музей истории города Симферополя
_____ И.И. Вдовиченко
"14" сентября 2022г.

**Акт обследования**
**объекта социальной инфраструктуры**
**к паспорту доступности**
**№ 3**

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**
**музей истории города Симферополя**
**муниципального образования городской округ Симферополь**
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

## 1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь
1.2. Адрес объекта:295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-ух этажное здание , в том числе цокольный этаж, общей площадью 658 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 500 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1890, последнего капитального ремонта - 2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2023, капитального - 31.12.2023

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя муниципального образования городской округ Симферополь (МБУК музей истории города Симферополя)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Пушкина, 17

## 2.Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: деятельность музеев

## 3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт, следующий до остановки «Пл. Ленина», далее двигаться в сторону ул. Горького и по ней до поворота с ул. Пушкина, и по тротуару к зданию музея
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы, троллейбусы)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать ): есть (подземный пешеходный переход)
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (К, О, С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О), ДУ (С), ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, К, О, У), ДЧ-И (С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К, С), ДП-И (Г, О, У) |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфрастуктуры**:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске (К) и категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным полностью для категорий инвалидов с нарушениями умственного развития (У) и слуха (Г).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, с закреплением функциональных обязанностей в локальных

организационно - распорядительных документах, а также в должностных инструкциях в соответствии с п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. №2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов".

У главного входа в здание музея имеются таблички о наименовании учреждения и часов работы, одна из которых, для инвалидов по зрению, выполнена в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Также, у входа в здание в доступном месте для всех категорий инвалидов имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид». Кроме этого, здание обозначено знаком доступности для всех категорий инвалидов, который не отражает достоверность доступности. Рекомендуется снять этот знак до проведения адаптационных работ и достижения доступности здания для всех категорий инвалидов. У двух входов установлены указатели знаки-пиктограммы «Вход в здание».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории города Симферополя имеет два входа в здание, главный и во дворе прилегающей территории, отдельный вход для инвалидов - колясочников. В соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в здании должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения. Исходя из архитектурных особенностей главного входа в здание, рекомендуется для маломобильных групп населения организовать вход со двора прилегающей территории. К тому же, на этом входе внутри для инвалидов по зрению имеется мнемосхема с информацией о размещении помещений в здании и путей движения к ним. У отдельного входа имеется внешний лестничный марш, который для инвалидов-колясочников обустроен наружной вертикальной подъёмной платформой. Вдоль лестничного марша установлено одностороннее ограждение с поручнем на высоте от 0,80 до 0,94 м. Ступени лестничного марша имеют разную высоту подъёма 0,03, 0,17 и 0,19 м. Для обеспечения доступности входной группы объекта для инвалидов - опорников вдоль двух сторон лестничного марша рекомендуется предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м. Ступени лестниц должны быть одинаковыми по высоте подъёма от 0,12 до 0,15 м. Ширина внешней лестницы должна быть не менее 1,35 м. Для инвалидов с нарушениями зрения перед этим лестничным маршем рекомендуется предусмотреть предупреждающий тактильно – контрастный наземный указатель или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Поверхность входной площадки облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании. Рекомендуется провести ремонт с заменой поверхности покрытия входной площадки.

Внутри здания обеспечено размещение информации доступной для всех категорий инвалидов (визуальная, контрастная, тактильная). На объекте имеется информационный терминал «Исток», со встроенной индукционной системой для передачи звука на слуховые аппараты, с сенсорным управлением для незрячих людей и с автоматическим голосовым озвучиванием текста. С помощью программы QR-кода шесть стендов в зале № 1

оборудованы электронными гидами с озвучиванием и фотографиями, информация с которых поступает по приложению на телефон. Также в музее имеются голографическая 3D пирамида «Оружие Победы» на подъёмнике (меняет высоту для инвалидов-колясочников), мультимедийный интерактивный комплекс (видеокнига), который оборудован подъёмником и может менять высоту для инвалидов-колясочников, увеличивать изображение для людей с нарушениями зрения, и менять звуковой диапазон для людей с нарушениями слуха.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Пути эвакуации обозначены специальными знаками и символами. Также имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Внутри здания лестничный марш главного входа имеет дополнительное нижнее освещение ступеней марша.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата внутри здания рекомендуется обустроить перепады высот пола и выровнять пороги в дверных проёмах выставочных залов № 1, 3, 5, 7, а также дверной порог в санитарно-гигиеническом помещении. Дверной порог у второго входа в здание для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, обустраивается перекатным инвентарным пандусом. Вследствие узких дверных проёмов у входов в выставочные залы «Чернобыль», «Сейфовая комната», а также не доступности залов, расположенных в цокольном этаже, для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению, экскурсии по экспозициям в вышеуказанных залах рекомендуется проводить сотрудниками музея с помощью имеющейся видеокниги, путём записи на неё необходимого видеоматериала. Вдоль внутреннего лестничного марша на главном входе в здание с одной стороны имеются опорные настенные поручни. Рекомендуется вдоль второй стороны установить ограждение с поручнем на высоте 0,9 м. с завершающими частями поручня, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. Для инвалидов с нарушениями зрения отсутствует контрастная маркировка ступеней этого лестничного марша. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени.

В здании имеется санитарно-гигиеническое помещение, которое не доступно для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе для инвалидов колясочников из-за недостаточных габаритов помещения. Для инвалидов - колясочников габаритные размеры помещения предусматриваются в зависимости от размещения оборудования (с центральным расположением унитаза - 2,20х2,25 м; с правым или левым расположением унитаза - 1,7х2,20 м.). Сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. У входа в доступное помещение предусматривается знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов на креслах-колясках. Рекомендуется для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата в помещении предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни у унитаза, крючки для одежды, костылей, тростей. Для инвалидов с нарушениями зрения у входа в помещение со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери рекомендуется предусмотреть табличку о функциональном назначении помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Доступное санитарно-гигиеническое помещение должно быть оборудовано системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 г. № 1203-ст и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

## 4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8. | **Все зоны и участки** | Капитальный ремонт, ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) - 2018 (приобретены информационный терминал ISTOK 42P со специальным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья; платформа подъёмная для инвалидов вертикальная, включая диспетчерский комплекс АСУД 248; кнопка вызова «Универсал» антивандальная всепогодная; стационарный приёмник со звуковой, световой и текстовой индикацией (Сп); информационно - тактильный знак (информационное табло); мнемосхема тактильная; тактильный знак (пиктограмма); пандус перекатной; монтажные и пусконаладочные работы; проведение полного технического освидетельствования инженерным центром).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (Г, У, О, С), ДУ (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -
4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов -
4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

## 5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ___1___л.
2. Входа (входов) в здание на ___3 __ л.
3. Путей движения в здании на ___7___ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __ 6__ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __ 1___ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _9__ л.
Результаты фотофиксации на объекте _56_ фото_ на __11_ л.
Поэтажные планы, паспорт __-____, на __-____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:
Директор МБУК музей
истории города Симферополя _____ И.И. Вдовиченко
(должность,Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХР МБУК
музей истории города Симферополя _____ А.И. Ушакова
(должность,Ф.И.О.) (подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя _____ Э.В. Киселева
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Председатель Ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов РК _____ Д.С. Кучмий
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано "_-__" ____-____ 20___ г. (протокол N__-___)
Комиссией (название)___-_____

**Приложение 1**
**к Акту обследования ОСИ**
**к паспорту доступности ОСИ**
**№ 3 от "14" сентября 2022 г.**

## I Результаты обследования:

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка) МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию: - вход через въездные ворота | есть | - | 10 | нет | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 11-12 | нет | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ | - | 10-12 | Не нуждается |

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:-

**Приложение 2**
**к Акту обследования ОСИ**
**к паспорту доступности ОСИ**
**№ 3 от " 14 " сентября 2022г.**

**I Результаты обследования:**

2. **Входа (входов) в здание МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) - отдельный вход со двора | есть | | 14-15 | Отсутствуют предупреждающий тактильно-контрастный наземный указатель.<br><br>Одностороннее ограждение с поручнем на высоте от 0,80 до 0,94 м<br><br>Высота подъёма ступеней 0,03, 0,17 и 0,19 м. | С<br><br>О<br><br>О | Предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастный наземный указатель перед лестничным маршем.<br>Вдоль двух сторон открытых лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. с завершающими горизонтальным частями, выступающими за границы лестницы на 0,3 м.<br>Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по высоте подъёма ступеней от 0,12 до 0,15 м. | КР, ТСР |
| 2.2 | Вертикальная подъёмная платформа (наружный, отдельный вход для инвалидов колясочников) | есть | | 12-13 | нет | К | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) - главный вход | нет | | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -отдельный вход для инвалидов-колясочников | есть | | 16 | Поверхность входной площадки облицована плиткой, допускающей скольжение при намокании. | Все | Предусмотреть покрытие, не допускающее скольжение при намокании. | КР, ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная)<br>- главный вход<br><br>- вход для инвалидов-колясочников | <br><br>есть | | 1 - 3<br><br>17-18 | Дверной порог высотой 0,06 м<br><br>Дверной порог высотой 0,04м. обустраивается инвентарным пандусом. | К, О | Дверные проёмы не должны иметь порогов. | КР, ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет | | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У), ДУ(К,С) ДЧ-И (О) | | 1-3, 12-18 | КР, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Имеется отдельный вход в здание музея для инвалидов-колясочников, который оборудован наружной вертикальной подъёмной платформой. Дверной порог этого входа обустраивается перекатным пандусом. На входе внутри здания для инвалидов с нарушениями зрения имеется мнемосхема с информацией о местах расположении помещений и путей движения к ним.

У главного входа в здание имеются таблички о наименовании и часов работы музея, одна из которых для инвалидов по зрению выполнена в рельефном формате. Также у входа имеется кнопка вызова сотрудника персонала, обозначенная знаком - пиктограммой «Инвалид», расположенная в доступном месте для всех категорий инвалидов.

**Приложение 3**
**к** Акту **обследования ОСИ**
**к** паспорту **доступности ОСИ**
**№ 3 от "14" сентября 2022г.**

## I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть / нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор, вестибюль, залы | есть | | 5, 7, 21-23, 26-29, 35, 47 | Перепады высот пола в открытых проёмах в стене 0,04 м | К, О, С | Обустроить съездами перепады высот пола. | ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания):<br>-главный вход | есть | | 4 | Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша главного входа. | С | На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (жёлтого цвета). | КР, ТСР |
| | | | | | Имеются односторонние поручни без завершающих горизонтальных частей (главный вход). Отсутствуют двусторонние поручни. | О | Вдоль двух сторон открытых лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения с поручнями на высоте 0,9 м. с завершающими горизонтальным частями, выступающими за границы лестницы на 0,3 м. | |
| | - винтажная лестница ведущая на цокольный этаж | | | 24 | Винтажная лестница узкая (0,90м) с открытыми подступенками и веерообразной формой ступеней | К,О, С | Ступени лестниц должны быть ровными с шириной проступи не менее 0,30 м. Не допускается применение лестниц с открытыми | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | подступенками. | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Двери внутренние (входы в демонстрационные залы, в санитарно-гигиеническое помещение) | есть | | 5-7, 38, 40-41, 44, 48-49, 53-54 | Ширина дверных проёмов в демонстрационных залах «Чернобыль» 0,70 и 0,73 м, «Сейфовая комната» 0,67 м, в санитарно-гигиеническом помещении 0,78 и 0,68м. В дверных проёмах пороги высотой от 0,03 до 0,04 м. | К<br><br>К, О | Ширина дверных проёмов должна быть не менее 0,90 м.<br><br>Дверные проемы не должны иметь порогов (выровнять в уровень с полом). | КР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 4,6, 9, 21, 25-29, 34, 41,43, 46-47, 49 | Перепады высот пола и пороги в дверных проёмах. | К, О, С | Выровнять дверные пороги и обустроить перепады высот пола. | КР, ТСР |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания | |

## I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (Г, У),<br>ДЧ-И(О),<br>ДУ (К, С) | | 4-7, 9, 21-29, 34-35, 38, 40-41, 43-44, 46-49, 53-54 | КР, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на главном ходе в здание вдоль правой стороны лестничного марша имеются опорные настенные поручни, а с левой стороны имеется дополнительное нижнее диодное освещение ступеней марша. Пути эвакуации на объекте обозначены специальными указателями и символами. Также имеются световые табло эвакуационных путей «Выход».

Пути движения в выставочные залы, расположенные на цокольном этаже не доступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения.

**Приложение 4**
**к Акту обследования ОСИ**
**к паспорту доступности ОСИ**
**№ 3 от" 14 " сентября 2022г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
**Вариант I - зона обслуживания инвалидов МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания - кабинет директора | есть | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | - | 8- 9, 30-37, 39, 42, 45, 50-52 | - | - | - | ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания касса | есть | - | 6 | нет | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**I Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зоны целевого назначения объекта | ДП-И (Г, У), ДЧ-И (С, К, О) | - | 6, 8- 9, 30-37, 39, 42, 45, 50-52 | ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для решения вопросов доступности следует организовать оказание инвалидам необходимой помощи со стороны работающего персонала.

Посещение выставочных залов , расположенных на цокольном этаже не доступно для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и зрения.

**Приложение 5**
**к Акту обследования ОСИ**
**к паспорту доступности ОСИ**
**№ 3 от " 14 " сентября 2022г.**

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений **МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 53-56 | Отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Отсутствуют поручни для опоры у унитаза, места крепления для одежды, костылей и тростей. Высота дверного порога в туалетной кабинке 0,06 м. Ширина дверных проёмов 0,78 и 0,68 м. | К, О, С | Доступная туалетная кабинка в санитарно-гигиеническом помещении должна быть шириной - 1,65 м, глубиной - 2,20 м, ширина двери 0,90 м. пороги и перепады высот пола не более 0,014 м, в которой следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней у унитаза, поворотных или откидных сидений, унитазы имеющие опору для спины, пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла - коляски, крючки для одежды, костылей и тростей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла - коляски. Доступная кабинка должна быть оборудована | КР, ТСР |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К,О), ДУ (С), ДЧ-И (Г, У) | | 53-56 | КР, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: объемно-планировочное решение санитарно-гигиенических помещений не соответствует потребностям инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

**Приложение 6**
**к** Акту **обследования ОСИ**
**к** паспорту **доступности ОСИ**
**№ 3 от " 14 " сентября 2020г.**

**I Результаты обследования:**

6. Система информации на объекте **МБУК музей истории города Симферополя, г. Симферополь, ул. Пушкина, 17**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть /нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 1, 4, 8-9, 19, 25, 31, 34, 40, 43-44, 46, 49, 53 | - | Все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. | ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - | - | - | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | 2, 20 | Отсутствие полной информации | С | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | К, О, С, Г, У | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Система информации на объекте | ДП-И (Г, О, У, К), ДЧ-И (С) | | 1, 2, 4, 8-9, 19-20, 25, 31, 34, 40, 43-44, 46, 49, 53 | ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -




фото 1



Фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6



фото 7



Фото 8



фото 9



Фото 10



фото 11



Фото 12



фото 13



фото 14



фото 15



Фото 16



фото 17



фото 18




фото 19




фото 20



фото 21



фото 22



фото 23



фото 24



фото 25



фото 26



фото 27



фото 28



фото 29



фото 30



фото 31



фото 32



фото 33



Фото 34



фото 35



Фото 36



фото 37

Сейфовая комната (фото 38-39)



фото 38



фото 39



фото 40



фото 41



Фото 42 (зал 4)




фото 43



ф 44



ф 45(зал5)




фото 46



ф 47

Залы Чернобыля (ф 48-50)



фото 48




ф 49



фото 50

Цокольный этаж



фото 51



фото 52




Фото 53



фото 54



Фото 55



фото 56